



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2925	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,860 HRS

“REVISIÓN DE FALLA DE ARRANQUE, NO DA MARCHA”

***REEMPLAZO DE 4 BUJÍAS POR FALLA DE MOTOR Y CONTRA EXPLOSIÓN**

