



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR Solicitante:			Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,361 HRS


*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BATERIA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR Solicitante:			Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2915	Fecha: 08/12/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,361 HRS	

***REEMPLAZO D ECABLES DE BUJÍAS**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2915	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,361 HRS

***HORÓMETRO**

