



Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

“RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS”

***RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS OPERATIVO**





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

***PRESENTA FUGA EN BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	PETROTAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUF2986	Fecha:	15/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	VHSA-CARD	Horómetro:	11,267 HRS

***HORÓMETRO**

