



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3038	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,401 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3038	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,401 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF3038	Fecha:	20/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14,401 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE POLEAS CENTRALES, DONDE CORREN LAS MANGUERAS VIAJERAS DE DESPLAZADOR