



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUF2955	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE FILTROS HIDRAULICOS DE SUCCION Y RETORNO, REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO EN SU TOTALIDAD”

***DRENADO DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUF2955	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS


*LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULICO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUF2955	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (60 LTS):**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUF2955	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUF2955	Fecha:	12/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO**

