

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF2145	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	CAMION FREIGHTLINER	Modelo:	M2 106 4X2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	387,922 HRS

*REEMPLAZO DE LLAVIN



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	CG-01	N. Orden:	KAUF2145	Fecha:	27/12/2025
Equipo:	CAMION FREIGHTLINER	Modelo:	M2 106 4X2	Serie:	1FVACWDJ35HN79158	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	387,922 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE PAR DE LLANTAS TRASERAS
- REQUIERE REPARACIÓN DE CLIMA
- REQUIERE REEMPLAZO DE RETENES DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO