

Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE FRENOS, DESARMADO TAMBORES, CILINDROS, RETENES, HERRAJES, BALATAS, RECTIFICANDO TAMBORES, PURGADO LINEAS DE FRENOS Y REEMPLADO DE LIQUIDO”

MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS



Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS DERECHO E IZQUIERDO



Empresa: MONTACARGAS A.C.		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO DE RETENES



Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO DE RETENES




Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO BALATAS DE FRENO AMBOS LADOS



Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJE AMBOS LADOS



Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS



Empresa:	MONTACARGAS A.C.	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0416	N. Orden:	KAUF 3120	Fecha:	07/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5985	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	11801.1 HRS

HOROMETRO

