



Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000HRS”

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS


LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

HOROMETRO





Empresa:	LA FERRER	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0061	N. Orden:	KAUF 3191	Fecha:	16/01/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	CPCD30NRW15A	Serie:	F4AE16988	Ubicación:	POMOCA	Horómetro:	1354 HRS

EQUIPO FUNCIONANDO

