



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0101	N. Orden:	KAUF3247	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU15	Serie:	67221	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	13,004 HRS

*INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR NUEVO





VHSA-0101

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0101	N. Orden:	KAUF3247	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU15	Serie:	67221	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	13,004 HRS

*INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR





VHSA-0101

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0101	N. Orden:	KAUF3247	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU15	Serie:	67221	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	13,004 HRS

*AJUSTE E INSTALACIÓN DE GUARDA DE CARGA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560



Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0101

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0101	N. Orden:	KAUF3247	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU15	Serie:	67221	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	13,004 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





VHSA-0101

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0101	N. Orden:	KAUF3247	Fecha:	24/01/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBCU15	Serie:	67221	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	13,004 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS