

EVIDENCIAS

SAP

70022250

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO

Formulario de servicio técnico (Ticket) con datos de cliente, equipo, actividades realizadas y observaciones.

DATOS GENERALES

Nº de Orden: []
Empresa: []
Solicitante: []
Nº de cotización: []
Fecha: 16-02-2026
Código QR: []
Tipo de servicio: []

DATOS DEL EQUIPO

Marca: []
Modelo: []
Serie: []
No. Económico / Unidad: []
Capacidad: []
Horómetro / Km: []

FALLA REPORTADA

1. Fuga por manguera de presión de aceite

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			Realizar el cambio de manguera de presión de aceite
2			Cambio de aceite de lubricación
3			Revisión de aceite de frenos
4			Revisión de aceite de dirección
5			Revisión de aceite de transmisión
6			Revisión de aceite de bomba de agua
7			Revisión de aceite de bomba de agua

REFACCIONES A UTILIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			1 manguera de presión de aceite
2			1 litro de aceite de lubricación
3			1 litro de aceite de frenos
4			1 litro de aceite de dirección
5			1 litro de aceite de transmisión
6			1 litro de aceite de bomba de agua
7			1 litro de aceite de bomba de agua

OBSERVACIONES

* Revisión de aceite de lubricación en el motor y en los componentes de la transmisión.

* Revisión de aceite de frenos en los cilindros de freno.

* Revisión de aceite de dirección en el cilindro de dirección.

* Revisión de aceite de transmisión en el cilindro de transmisión.

* Revisión de aceite de bomba de agua en el cilindro de bomba de agua.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

16 de 02 de 2026

Nombre y Firma del Cliente

Daniel Morales

Nombre y Firma del Técnico

[Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70022250

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

Reparación

REEMPLAZO DE O-RING DE CONECCIÓN DE BANCO
HIDRÁULICO PARA CORREGIR FUGA DE ACEITE

Nº de Orden:
 Empresa:
 Solicitante:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 N° de cotización:
 Fecha:
 Código QR:
 Tipo de servicio:
 No. Económico /
 Unidad:
 Capacidad:
 Horómetro / Km:
 FALLA REPORTADA:
 ACTIVIDADES A REALIZAR:
 DESCRIPCION:
 REACCIONES A UTILIZAR:
 OBSERVACIONES:
 FECHA DEL SERVICIO REALIZADO:
 NOMBRE:
 FIRMA:
 HOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE:
 TECNICO:
 AUXILIAR:
 16 DA 02 MES 2026 AÑO



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO