



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3388	Fecha:	17/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12757.3 HRS

SE REEMPLAZA CILINDRO DE DIRECCIÓN DEL EQUIPO A232566 A EQUIPO A232567





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3388	Fecha:	17/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12757.3 HRS

SE REEMPLAZA CILINDRO DE DIRECCIÓN.





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3388	Fecha:	17/02/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12757.3 HRS

RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF3388	Fecha:	17/02/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12757.3 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

