





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:	JORGE DE LA CRUZ	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/02/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10203.2 HRS


REEMPLAZO DE SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSOR





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:	JORGE DE LA CRUZ	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/02/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10203.2 HRS

REEMPLAZO DE SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSOR





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:	JORGE DE LA CRUZ	Código QR:	VHSA-	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	16/02/2026
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10203.2 HRS

REEMPLAZO DE SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE SENSOR

