

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación:	3431	No. de Orden:	KALF_3559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07Mar2020
Solicitante:		Código QR:	VMSA-0327
Ubicación:	ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-4FG33 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 10/03/2020		kilometros: 7219.3



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KAUF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2020
Solicitante:	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENS, ANTICONGELANTE REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 17/03/2020		
Revisión: 7219.3		
[Firma]		
[Firma]		
[Firma]		



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KAUF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2020
Solicitante:	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-4FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 13/Mar/2020		
Receptor: 7219.3		

Handwritten signatures: Juan Carlos, [Signature]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KALF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2020
Solicitante:	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENS, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 13/Marzo/2020		
Revisión: 7219.3		
[Firma]		
[Firma]		
[Firma]		

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Cotización:	3431	No. de Orden:	KALF_3559
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	07-Mar-2026
Solicitante:		Código QR:	VMSA-0327
Ubicación:	ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-4FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		

FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS. REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE). REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN. ENGRAASADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LUBRICACIÓN DE CADENAS. PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)

OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		

Fecha del Servicio:	73/Mar-2026	Receptor:	7219.3
---------------------	-------------	-----------	--------

[Firmas]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703


Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KAUF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 13/Mar/2026		
Hecómetro: 7219.3		

[Firmas]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KALIF_3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2026
Solicitante: ESCARCEGA, CAMPECHE	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-4FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENOS, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENOS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 12/Marzo/2026		kilometros: 7219.3

[Firmas]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP


70025703

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KAUF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07/Mar/2026
Solicitante:	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FGJ3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENSO, ANTICONGELANTE, REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS). LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN. ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL. LUBRICACIÓN DE CADENAS. PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSO)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 12/Mar/2026		kilometro: 7219.3



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703



Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS

Ordenación: 3431	No. de Orden: KALF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07/Mar/2020
Solicitante: ESCARCEGA, CAMPECHE	Código QR: VMSA-0327
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-8FG23 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRÁULICO, FRENO, ANTICONGELANTE REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENO)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 07/Mar/2020		
Horómetro: 7219.3		

John Carlos Ríos



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

80850

SAP

70025703

OBSERVACIONES

- REQUIERE REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD
- REQUIERE FABRICACIÓN DE GUARDA DE CARGA DEVIDO A QUE YA TIENE VARIAS REPARACIONES Y CONTINUA CON PROBLEMAS, SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO POR UNA NUEVA, ES URGENTE YA QUE PUEDE CAUSAR ACCIDENTES AL TENER LA CARGA

Cotización: 3431	No. de Orden: KAUF 3559
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 07Mar2020
Ubicación: ESCARCEGA, CAMPECHE	Código QR: VMSA-0327
	Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO		
MONTACARGAS TOYOTA 32-4FGU3 ECO 70025703 ESCARCEGA		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DEL FILTRO DE AIRE PRIMARIO 5 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS REVISIÓN DE LOS NIVELES DE FLUIDOS MOTOR, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL, HIDRAULICO, FRENSOS, ANTICONGELANTE) REVISIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CLAXON, ENTRE OTROS) LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL A PRESIÓN ENGRAISADO DEL EQUIPO EN GENERAL LUBRICACIÓN DE CADENAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO, CALIBRACIÓN DE FRENSOS)
OBSERVACIONES		
Servicio Realizado OK		
Fecha del Servicio: 13/Marzo/2020		
Receptor: 7219-3		

Handwritten signatures: Juan Carlos, [Signature]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

