



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3474	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS POR FUGA, RESEQUEDAD Y AGRIETAMIENTO.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3474	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS POR FUGA, RESEQUEDAD Y AGRIETAMIENTO.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3474	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS POR FUGA, RESEQUEDAD Y AGRIETAMIENTO.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3474	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS POR FUGA, RESEQUEDAD Y AGRIETAMIENTO.





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0466	N. Orden:	KAUF3474	Fecha:	10/03/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37607	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	19885 HRS

OBSERVACIONES:

PENDIENTE: FUGA POR CILINDRO CENTRAL E INCLINACIÓN