

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83223

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMIENTO



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

KAUFMANN

Colación: 3805
Cable: PUNTO A PUNTO 12
Sistema: AGENCIA VISA
Ubicación: AGENCIA VISA

No. de Orden: KAUF-3805
Fecha: 24/01/16
Codigo QR: VISA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
MONT: TOYOTA MOD. 8FG3 5 20181 NO. ECO 70023968 4.5 TON

PALETERO DEPOSITARIO:
REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMENTO Y REPARACIÓN DE FRENSO, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALATAS, REEMPLAZANDO LIGERO DE FRENSO Y PURGANDO LINEAS.

QUANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
2.000000	PIEZA	TAMBORES DE FRENSO
1.000000	PIEZA	PARA DE FRENSO SIGAS
2.000000	PIEZA	BALATAS DE FRENSO
2.000000	PIEZA	CILINDROS DE FRENSO
2.000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE BAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE BAZA DELANTERA
2.000000	PIEZA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENSO, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALATAS, REEMPLAZANDO LIGERO DE FRENSO Y PURGANDO LINEAS.
2.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA
2.000000	PIEZA	TIPO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMENTO

Observaciones:

24/01/16 11:54:01

Ex-101 P. Kaufmann

Nombre y Firma del Asesor:



EVIDENCIAS

SAP

70023968

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83223

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (25 LTS)



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86029
Tel: 993370580 Mail: administracion@kaufmann.mx

Citaación: 5805
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 3965
Fecha: 24/Mar/2026
Código QR: VHSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. EGO 70023968 4.8 TON

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LÍQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS.

Cantidad	Descripción	Unidad
2 000000	PIEZA	TAMBOR DE FRENOS
1 000000	PIEZA	BOMBA DE FRENOS 8FG45
2 000000	PIEZA	BALATAS DE FRENOS
2 000000	PIEZA	CILINDRO DE FRENO
2 000000	PIEZA	RETEN EXTERIOR DE MAZA DELANTERA
2 000000	PIEZA	RETEN INTERIOR DE MAZA DELANTERA
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS, DESMONTANDO COMPONENTES PARA REEMPLAZO DE TAMBORES, BALATAS, CILINDROS, HERRAJES, RETENES, REALIZANDO ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZANDO LÍQUIDO DE FRENOS Y PURGANDO LINEAS.
2 000000	PIEZA	MANGUERA HIDRÁULICA
25 000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1 000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERA VIAJERA DE ADITAMENTO

OTRAS OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 24/03/26 Horómetro: 11640.7

Nombre y Firma del Cliente: *Erwin P. Kaufmann*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

83223

SAP

70023968

Reparación

REPARACIÓN DE FRENOS



Kaufmann
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE MAQUINARIA
CALLE 14 N° 1000 - ZONA INDUSTRIAL PUNTO 12
TEL: 00593 9 2500 1000 - FAX: 00593 9 2500 1001
WWW.KAUFMANN.COM.EC

Cliente: 3603
Código: PUNTO A PUNTO 12
Modelo: 70023968
Ubicación: AGENCIA VENDA

No. de Orden: 11640
Fecha: 10/05/2017
Código QR: [QR Code]
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

DETALLE DE LA REPARACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100001	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100002	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100003	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100004	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100005	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100006	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100007	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100008	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100009	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000
100010	REEMPLAZO DE MANIVELA VOLANTE DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS DE EMERGENCIA	HORA	1	150000	150000

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

