



Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3518	Fecha:	13/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT 2015	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	NO VISIBLE

REEMPLAZO DE BALEROS DE POLEA DE VENTILADOR Y BANDA DE VENTILADOR.





Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3518	Fecha:	13/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT 2015	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	NO VISIBLE

REEMPLAZO DE POLEA DE ALTERNADOR Y DAMPER.





MONT-14

Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3518	Fecha:	13/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT 2015	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	NO VISIBLE

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





MONT-14

Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3518	Fecha:	13/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT 2015	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	NO VISIBLE

REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE.





Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF3518	Fecha:	13/02/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT 2015	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	NO VISIBLE

SE DESMONTA RADIADOR PARA LAVADO A DETALLE, SE MONTA Y SE SUMINISTRA 8 LTS DE ANTICONGELANTE.

