



Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0586	N. Orden:	KAUF3640	Fecha:	28/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	2154437	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	22121.6 HRS

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE LATERAL Y CENTRAL.





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0586	N. Orden:	KAUF3640	Fecha:	28/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	2154437	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	22121.6 HRS



RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS).





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0586	N. Orden:	KAUF3640	Fecha:	28/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	2154437	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	22121.6 HRS

REEMPLAZO DE RETEN DE INCH.





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0586	N. Orden:	KAUF3640	Fecha:	28/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	2154437	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	22121.6 HRS

OBSERVACIONES.

1. REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS GEMELAS DEL DESPLAZADOR LATERAL.
2. REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE LA TRANSMISIÓN AL ENFRIADOR DE ACEITE.

