




Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3642	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5163.7 HRS



REEMPLAZO DE MÓDULO.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3642	Fecha:	26/03/2026
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5163.7 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF3642	Fecha:	26/03/2026
-----------------	--------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1820-05253	Serie:	-	Ubicación:	MAXCANÚ, YUCATÁN	Horómetro:	5163.7 HRS
----------------	---------	----------------	------------------	---------------	---	-------------------	---------------------	-------------------	------------

OBSERVACIONES:

1. REQUIERE SERVICIO MAYOR.
2. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.
3. REEMPLAZO DE BUJÍAS.