



Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0142	N. Orden: KAUF3709	Fecha: 31/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: A233463-16	Serie: A233463	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4629.6 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE TORRETA.





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3709	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA.

