



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS


REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro: 4629.6 HRS


REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO Y FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE MOTOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

REEMPLAZO DE BUJÍAS.





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:	Código QR: VHSA-0142	N. Orden: KAUF3710	Fecha: 31/03/2026
Equipo: KOMATSU	Modelo: A233463-16	Serie: A233463	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 4629.6 HRS

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO, ACEITE HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETONO.





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS


REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS


LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF3710	Fecha:	31/03/2026
	BENITO JUAREZ								
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	A233463-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4629.6 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

