



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12485.2 HRS

REEMPLAZO DE SWITCH (SE HABILITA EQUIPO TOMANDO EL SWITCH DEL EQUIPO A232924 QUE ESTÁ FUERA DE SERVICIO)





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12485.2 HRS

OBSERVACIONES:

- EQUIPO NO TIENE TORRETA.





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/03/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12485.2 HRS

HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS.

