



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS


REEMPLAZO DE RETEN DE YUGO DE DIFERENCIAL.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS


REEMPLAZO DE ALTERNADOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS

REEMPLAZO DE ARNES DE ALTERNADOR.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA.





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DIFERENCIAL (3 LTS).





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0582	N. Orden:	KAUF3796	Fecha:	11/04/2026
Equipo:	TOYOTA DOBLE HORQUILLA	Modelo:	-	Serie:	-	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	24361.5 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (2 LTS).

