



Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUF3784	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Horómetro:	6321.7 HRS


REEMPLAZO DE BATERIA.





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUF3784	Fecha:	14/04/2026
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Horómetro:	6321.7 HRS

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA AL RADIADOR.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUF3784	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Horómetro:	6321.7 HRS

REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0429	N. Orden:	KAUF3784	Fecha:	14/04/2026
-----------------	--------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20386	Ubicación:	MÉRIDA, YUCATÁN	Horómetro:	6321.7 HRS
----------------	------------	----------------	------------	---------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------

OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- REQUIERE REPARACIÓN DE ASIENTO DE OPERADOR.