



Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3811	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	23880 HRS

REEMPLAZO BOBINA DE ENCENDIDO.





Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3811	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	23880 HRS

REEMPLAZO DE ARNES Y BOBINA DE ENCENDIDO.





Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3811	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	23880 HRS

REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.





Empresa:	CALIDRA DE ORIENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3811	Fecha:	14/04/2026
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	23880 HRS

OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE REEMPLAZO DE OLVA DE VENTILADOR.