



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/04/2026
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12591.2 HRS

REEMPLAZO DE BOBINA DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN.

