

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - José María Pineda Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86025  
Tel. 993370500 Email: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Sistema: PARASO  
Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF\_3920  
Fecha: 02/May/2026  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2


**ACTIVIDAD REALIZADA**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS.

| ITEM     | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                            |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PIEZA | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                  |
| 1.000000 | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACION DE CADENAS                                           |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

12/03/2026 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - José María Pino Suárez 88020  
Villahermosa Tabasco México  
Tel: 993370500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF\_3920  
Fecha: 02/May/2025  
Codigo QR: VMSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA MUD 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| CANTIDAD | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR          |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                     |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                           |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                              |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                              |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                         |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                            |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                              |
| 1.000000 | PIEZA | PRUEBA DE PNEUMATICOS (EN SU CASO CALIBRACION)                                                           |
| 1.000000 | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACION DE CADENAS                                           |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEEROS                                |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                   |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                 |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*

## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - Juan María Pardo Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86029  
Tel: 993370500 Email: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Vehículo: PARASO  
Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VMSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT, TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 81108 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS**

| CANTIDAD | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN                                                       |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                                            |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN                                                               |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJÍAS                                                                                       |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1        | PIEZA | REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1        | PIEZA | REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1        | PIEZA | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1        | PIEZA | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)                                                                  |
| 1        | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1        | PIEZA | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS                                           |
| 1        | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEEROS                                  |
| 1        | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1        | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

10/05/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

SAP

70023256

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - José María Pineda Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86029  
Tel: 993370500 Email: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Vehículo: PARASO  
Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA M00 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**DETALLE DE SERVICIO**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| PIEZA    | SERVICIO                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCIÓN                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                                            |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BUJÍAS                                                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)                                                                  |
| 1.000000 | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS                                            |
| 1.000000 | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

12/05/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO*

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - Juan María Pared Suñer  
Villaperdona - Tlalisco - México - 88029  
Tel. 903370000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Subestación:  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2025  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN EQUIPO**  
MONT. TOYOTA M00 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2


**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS**

| PIEZA    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO                                                                            |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN)                                                                  |
| 1.000000 | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                             |
| 1.000000 | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y BUJÍAS

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - José María Pardo Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86029  
Tel: 993370500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Vehículo: PARASO  
No. de Orden: KAUF\_3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**DETALLE DE SERVICIO**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| ITEM     | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR          |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                     |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                           |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                              |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                              |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJÍAS                                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                         |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                            |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                              |
| 1.000000 | PIEZA | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                 |
| 1.000000 | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                             |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEEROS                                 |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                   |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                 |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE DE DIFERENCIAL

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - Juan María Pardo Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86029  
Tel: 993370500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Subestación:  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VMSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**MAQUINA REGISTRADA**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| PIEZA    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                            |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                  |
| 1.000000 | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                             |
| 1.000000 | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Hoy: 2



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirón - José María Pineda Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 98009  
Tel. 993370500 Email: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Subestación:  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2025  
Codigo QR: VN5A-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA MOD. 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**DETALLE DE SERVICIO**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| PIEZA    | SERVICIO                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                            |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE Bujas                                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                  |
| 1.000000 | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                              |
| 1.000000 | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

1.000000 PIEZA RADIADOR  
1.000000 PIEZA MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR  
1.000000 PIEZA MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR  
1.000000 PIEZA JUEGO DE MANGUERAS DE ENRIADOR DE ACEITE

02/05/2025 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*  
Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirón - José María Pineda Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México - 86029  
Tel: 993370500 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Vehículo: PARASO  
Ubicación: PARASO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VMSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA M00 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**ACTIVIDAD REALIZADA**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| CANTIDAD | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR         |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                    |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                     |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                          |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                             |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                             |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                     |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                        |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                           |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                             |
| 1.000000 | PIEZA | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                |
| 1.000000 | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                     |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                             |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                  |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirafa - José María Pineda Suárez  
Villahermosa - Tabasco - México 86029  
Tel: 993370500 Email: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Subsistema:  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF 3920  
Fecha: 02/May/2024  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA M00 32-8F025 S. 81708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS**

| PIEZA    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                            |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                       |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                  |
| 1.000000 | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                               |
| 1.000000 | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS                                  |
| 1.000000 | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

10/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

# EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

90248

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE RADIADOR, MANGUERA SUPERIOR E INFERIOR DE RADIADOR

**KAUFMANN**  
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Calle La Jirón - Juan María Pared Suñer  
Villahermosa - Tabasco - México - 88000  
Tel: 993370000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Contratación: 4150  
Cliente: PUNTO A PUNTO T2  
Ubicación: PARAISO

No. de Orden: KAUF\_3920  
Fecha: 02/May/2025  
Codigo QR: VNSA-0133  
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

**INFORMACIÓN DEL EQUIPO**  
MONT. TOYOTA M00 32-8F025 S. 81108 NO. ECO 70023256 CAP. 2

**DETALLE DE SERVICIO**  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

| CANTIDAD | PIEZA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HORAS, INCLUYE REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR           |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO                                                                      |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO                                                                            |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION                                                               |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE                                                                               |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BUJIAS                                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR                                                                          |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL                                                                        |
| 1.000000 | PIEZA | REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENO                                                                             |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) |
| 1.000000 | PIEZA | REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS                                               |
| 1.000000 | PIEZA | PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION)                                                                  |
| 1.000000 | PIEZA | NIVELADO DE FLUIDOS                                                                                       |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS                                              |
| 1.000000 | PIEZA | DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEEROS                                 |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL                                                                    |
| 1.000000 | PIEZA | LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO                                                                  |

OK

12/03/2024 15:28:56

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



## Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.