





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS

INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS



REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE BANCO HIDRÁULICO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS

LIMPEZA DE TAPA DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS

SUMINISTRO DE 6 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS

REEMPLAZO DE O-RING DE CONEXIONES HIDRÁULICAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	TEHUANTEPEC	N. Orden:	KAUF3791	Fecha:	05/05/2026
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	0635 HRS

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE

