

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


92091

SAP

70023390

Reparación

REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS DE TRANSMISIÓN.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92091

SAP

70023390

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN ATF (10 LTS)

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92091

SAP

70023390

Reparación

EXTRACCIÓN Y REEMPLAZO DE TORNILLO DE ALTERNADOR.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.