

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92742

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS TRASERAS.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS KAUFMANN
Carretera México - Toluca, México, 50500
Tel: 9933570999 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4246
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VILLAHERMOSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4040
Fecha: 16May2025
Codigo QR: VMSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/8.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS

OBSERVACIONES
Se realiza reemplazo de 2 ruedas de dirección (trazeros)

Fecha del Servicio: 14/05/2020 Horómetro: 12527.2 hrs

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92742

SAP

70023968

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS SOLIDAS TRASERAS.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Carretera a Juchitán - 100m. Norte Pto. Salinas
Villahermosa - Tabasco - México - 24020
Tel: 9933570999 Mail: administracion@kaufmann.mx

Colización: 4246
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4040
Fecha: 16May2025
Codigo QR: VMSA-0154
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 20101 NO. ECO 70023968 4.5 TON

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS

Cantidad	Unidad	Descripción
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/8.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS SOLIDAS TRASERAS

OBSERVACIONES
Se realiza reemplazo de 2 ruedas de dirección, (trazeros)

Fecha del Servicio: 19/05/2020 Horómetro: 12527.2 hrs

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.