



Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.






Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR.



DRENADO



REEMPLAZO



Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – REVISIÓN DE NIVEL DE FLUIDOS.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – LUBRICACIÓN DE CADENAS.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – ENGRASADO EN GENERAL.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.





Empresa:	MONTACAR GAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:	-	Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	KAUF4055	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	658.4 HRS	Auxiliar:	-

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS – LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL.

