



Empresa:	WALDO ALBERTO CARRASCO RIOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4106	Fecha:	30/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES:

- SE COLOCA CILINDRO DE INCLINACIÓN EN SU LUGAR.
- SE APRETAN LAS MUELAS DE AMBOS LADOS





Empresa:	WALDO ALBERTO CARRASCO RIOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4106	Fecha:	30/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REALIZA PRUEBA ELECTRICA

- LA BATERIA NO TIENE CARGA
- REQUIERE CARGA

