



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	4170	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE CARGA, SE REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA

