




Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	

- DRENADO DE ACEITE DE MOTOR
- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
- SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	


- LIMPIEZA Y LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	REPSTIM	Solicitante:		Código QR:	MONT-38	N. Orden:	4168	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	1760.0 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

