



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4188	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5109.4 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 21 LT
- NIVEL DE FLUIDOS CORRESPONDIENTE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4188	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5109.4 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4188	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5109.4 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE A RADIADOR Y EQUIPO

