



Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	4198	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	7137.3 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE MANGUERA DE READIADOR





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	4198	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	7137.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5LT)

