



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4197	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	8852.9 HRS	Auxiliar:	

- REPARACIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN DEL LLAVIN DE ARRANQUE DEL EQUIPO

