



Empresa:	CONSORCIO EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	4120	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H001 45	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14189.9 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ESPEJO RETROVIOR LATERAL





Empresa:	CONSORCIO EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	4120	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H001 45	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14189.9 HRS	Auxiliar:	

- LIBRICADO DE CADENAS DE MASTIL DEL EQUIPO





Empresa:	CONSORCIO EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	4120	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H001 45	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14189.9 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	CONSORCIO EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	4120	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H001 45	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14189.9 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	CONSORCIO EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	4120	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H001 45	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	14189.9 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

