



Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS



DRENADO DE ACEITE
DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO
DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR INSTALADO



REEMPLAZO DE ACEITE
DE MOTOR



Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	


- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A DETALLE DE PARTES DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0592	N. Orden:	4249	Fecha:	29/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	696.8 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

