



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0574	N. Orden:	S/N	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CEDIS LOS PINOS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE VALVULA DE GAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0574	N. Orden:	S/N	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CEDIS LOS PINOS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0574	N. Orden:	S/N	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CEDIS LOS PINOS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0574	N. Orden:	S/N	Fecha:	15/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:		Ubicación:	CEDIS LOS PINOS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE CINTA TEFLON PARA EVITAR FUGAS EN EL FILTRO DE COMBUSTIBLE

