



Empresa:	INNOVEX INTERNATIONAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	4287	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9472.2HRS	Auxiliar:	

- DESMONTAJE DE EJE DE DIRECCION PARA REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	INNOVEX INTERNATIONAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	4287	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9472.2HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa:	INNOVEX INTERNATIONAL MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	4287	Fecha:	02/07/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9472.2HRS	Auxiliar:	

- MONTAJE DE EJE DE DIRECCION CON KIT DE SELLOS DE CILINDRO ONSTALADOS
- EQUIPO QUEDA OPERATIVO

