



Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE FLECHA DE YUGO DE DIFERENCIAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE 2 POLEA DE MANGUERAS VIAJERAS





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE TAPA DE TANQUE HIDRAULICO





VHSA-0121

Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE CLAXON UNIVERSAL
- REEMPLAZO DE BOTON PUSH UNIVERSAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4274	Fecha: 01/07/2026	Técnico: FELIPE
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 6435HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE LAVADO GENERAL A DETALLE DEL EQUIPO

