

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

101739

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y TAPA

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicio Kaufmann S.A de C.V.
Calle 16 Agua, S/N, Jose Maria Pino Suarez, Centro, Tabasco
Cód. 920 200 8828
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: KAOF 43970
Empresa: SEBASTIAN VILLALBA
Solicitante: MANUEL ALBA

Nº de cotización: 16/07/2026
Fecha: 16/07/2026
Codigo Citi: 162026

DATOS DEL EQUIPO

Marca: TOYOTA
Modelo: 3.0 4P25
Serie: 95466

No. Económico / Ubicación: 9003
Capacidad: 3.0
Horómetro / Km: 27028.8

FALLA REPORTADA

1 NO OPERA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REPARACIONES A UTILIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES


SE REALIZA CORRECTIVO EN FALLA DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUIDOR
DE MOTOR, LO HA CUSADO
SE REEMPLAZA DISTRIBUIDOR, Y TAPA.
EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

Manuel Alba
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

16	DIA	07	MESE	2026	AÑO

TECNICO
MANUEL ALBA
FIRMA



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO