



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- RECOLECCION DE MONTACARGAS
- HOROMETRO: 4546.5 HRS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- SE DETECTA RASPONES Y DETALLES EN PINTURA DE LADOS LATERALES Y PARTE TRASERA DEL EQUIPO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- LUCES DE LADO LATERAL IZQUIERDO FUERA DE SU POSICION
- SE DETECTA RASPON EN LADO LATERAL IZQUIERDO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- LUCES DEL LADO LATERAL FUERA DE SU POSICION
- LUZ TRASERA FUERA DE SU POSICION





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- EXTINTOR SE RECIBE SIN CARGA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

• OBSERVACIONES



**TAPETE DE PIZO DEL
EQUIPO ROTO**



**FALTA TAPA DE CUBIERTA DE
LIQUIDO DE FRENOS**



TOLVA DE POZA PIE ROTA



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- DETALLE EN LADO LATERAL IZQUIERDO DEL EQUIPO CON RASPONES EN PINTURA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-33	N. Orden:	4399	Fecha:	20/07/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F2563	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4546.5HRS	Auxiliar:	

- DETALLES EN PARTE TRASERA Y LATERAL DERECHO CON RASPONES EN PINTURA

