



Empresa:	MARIA FERNANADA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	4453	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	25580HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE GATO DE INCLINACION





Empresa:	MARIA FERNANADA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	4453	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa:	MARIA FERNANADA ZUBARAN MARTINEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	4453	Fecha:	25/07/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (9LT)

