

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 80029		Tel. 9033570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4638	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4448	Fecha: 23/JUL/2016
Solicitante:	Ubicación: POZA RICA	Código QR: VHS-0344	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad:	Unidad:	Descripción:	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 07/07/2016		Horómetro: 71928.2	



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Cotización: 4638		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez	
Solicitante:		Villahermosa - Tabasco - México 80029	
Ubicación: POZA RICA		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4448		Fecha: 23/JUL/2026	
Codigo QR: VHS4-0344		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad:	Unidad:	Descripción:	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 09/07/2026		Horómetro: 71928.2	



DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION



REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 80029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4448 Fecha: 23/JUL/2016 Codigo QR: VHS4-0344 Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Cotización: 4638 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Solicitante: Ubicación: POZA RICA			
INFORMACION DEL EQUIPO: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 23/07/2016 Horometro: 71928.2			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE BUJÍAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4638
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4448
Fecha: 23/JUN/2026
Codigo QR: VHS4-0344
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJÍAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/06/2026
Horómetro: 71928.2

[Firma]
[Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jazca - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4638
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4448
Fecha: 23/JUN/2026
Codigo QR: VHSA-0344
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO:
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200

FALLA REPORTADA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/06/2026 Horómetro: 71928.2

[Firma] *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO PREVENTIVO DE LA BANDA DEL ALTERNADOR PARA EVITAR EL DESGASTE DEL HULE, LA PÉRDIDA DE CARGA EN LA BATERÍA Y FALLAS GRAVES EN SISTEMAS CLAVE COMO LA DIRECCIÓN O EL ENFRIAMIENTO DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 80029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4638	No. de Orden: KAUF 4448		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 23/JUL/2026		
Solicitante:	Código QR: VHSA-0344		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BELLAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 07/07/2026		Horómetro: 71928.2	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA BANDA DEL VENTILADOR PARA EVITAR FALLAS MECÁNICAS GRAVES, PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN GRUPO KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 80029
Tel. 9033570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4638
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4448
Fecha: 23/JUL/2026
Codigo QR: VHSA-0344
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OK

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/07/2026 Horometro: 71928.2

[Firma] *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

102768

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Cotización: 4638		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jaula - Jose Maria Pino Suárez	
Solicitante:		Villahermosa - Tabasco - México 80029	
Ubicación: POZA RICA		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4448		Fecha: 23/JUL/2026	
Codigo QR: VHS-0344		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 23/07/2026			
Horómetro: 71928.2			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 80029 Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4448 Fecha: 23/JUL/2016 Codigo QR: VHS-0344 Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
Cotización: 4638 Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Solicitante: Ubicación: POZA RICA			
INFORMACION DEL EQUIPO: MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO DE ACEITE DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 23/07/2016 Horómetro: 71928.2			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 80029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4638	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4448	Fecha: 23/JUL/2026
Solicitante:	Ubicación: POZA RICA	Código QR: VHSA-0344	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad:	Unidad:	Descripción:	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REEMPLAZO GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 09/07/2026			
Horómetro: 71928.2			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
Cotización: 4638		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez	
Solicitante:		Villahermosa - Tabasco - México 80029	
Ubicación: POZA RICA		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4448		Fecha: 23/JUL/2016	
Codigo QR: VHS-0344		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad:	Unidad:	Descripción:	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 09/07/2016			
Horómetro: 71928.2			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102768

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE EN GENERAL DEL EQUIPO

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jarcia - Jose Maria Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México 80029		Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4638	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4448	Fecha: 23/JUL/2026
Solicitante:	Ubicación: POZA RICA	Código QR: VHS-0344	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO:			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S.10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad:	Unidad:	Descripción:	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BILIAS REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 09/07/2026			
Horómetro: 71928.2			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.