

EVIDENCIAS

SAP 70022200

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102034

Reparación

SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACIÓN DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCIÓN RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCIÓN

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Calle: 4837		Calle: La Jaula - Jose Maria Pino Suarez - 86029	
Tel: PUNTO A PUNTO T2		Tel: 993267560 - Mail: asesoria@kaufmann.mx	
Cilindrada: POZA RICA		No. de Orden: KALF 4446	
		Fecha: 23/06/2025	
		Codigo QR: VMSA-0344	
		Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG050 S. 10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION. REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS			
Unidad	Defectiva	Unidad	Defectiva
1.0000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION	
1.0000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
1.0000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
1.0000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO	
2.0000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
1.0000000	PIEZA	BUJES DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
4.0000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION	
17.0000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
2.0000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
17.0000000	PIEZA	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	
17.0000000	PIEZA	TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR	
2.0000000	PIEZA	REFACCION CABLES PARA BATERIA	
2.0000000	PIEZA	REFACCION TERMINAL PARA BATERIA	
1.0000000	PIEZA	BATERIA TITL 47-550	
2.0000000	PIEZA	BUJES DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION	
1.0000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.	
1.0000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION	

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/06/2025 Hora de Inicio: 11:28.3

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma] Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECUPERAR LAS MEDIDAS ORIGINALES Y RESTAURAR LA ALINEACIÓN, ESTE PROCESO UTILIZA SOLDADURA PARA RELLENAR EL DESGASTE Y EL TORNO PARA DAR EL TAMAÑO EXACTO.

EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo


CORRECTIVO

Ticket

102034

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO E INTALACION DE KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION, PERNO REY DE DIRECCION DERECHO, PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO, TERMINAL DE DIRECCION DERECHO, TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA, PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION, ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION, SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION, BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION

KAUFMANN		SERVICIO DE REPARACION	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jencia José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel. 993267560 Mail: atendimento@kaufmann.mx		No. de Orden: KALF 4446 Fecha: 23/06/2025 Codigo QR: VHSA-0344 Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Lugar: 4837 Punto: PUNTO A PUNTO T2 Cilindración: POZA RICA			
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S. 10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION, REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS			
Unidad	Pieza	Descripción	
1.0000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION	
1.0000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
1.0000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
1.0000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO	
2.0000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
4.0000000	PIEZA	BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
8.0000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION	
17.0000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
27.0000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
17.0000000	PIEZA	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	
17.0000000	PIEZA	TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR	
2.0000000	PIEZA	REFACCION CABLES PARA BATERIA	
2.0000000	PIEZA	REFACCION TERMINAL PARA BATERIA	
17.0000000	PIEZA	BATERIA TITL 47-550	
27.0000000	PIEZA	BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION	
1.0000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.	
1.0000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION	
OBSERVACIONES			
			
Fecha del Servicio: 23/06/2025		Horario: 11:28.3	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Técnico: 	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA CAMBIAR TODO EL CONJUNTO DEL EJE DE DIRECCIÓN Y PERNO REY PARA ASEGURAR EL CONTROL TOTAL DEL MONTACARGAS, EVITAR DESGASTES SEVEROS DE LLANTAS Y PREVENIR ACCIDENTES GRAVES EN EL CAMINO



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102034

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jencia José María Pino Suárez 8029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 993257560 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Ubicación: 4837
Veh: PUNTO A PUNTO T2
Cilindración: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4446
Fecha: 23/06/2025
Codigo QR: VHSA-0344
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG050 S. 10405 ECO 70022200

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION
ELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION. REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
1.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
4.000000	PIEZA	BUJIE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
8.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA
2.000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION
1.000000	PIEZA	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS
1.000000	PIEZA	TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA	REFACCION CABLES PARA BATERIA
2.000000	PIEZA	REFACCION TERMINAL PARA BATERIA
1.000000	PIEZA	BATERIA LITHIUM 47-550
2.000000	PIEZA	BUJIE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/06/2025 Hora de Inicio: 11:28.3

Nombre y Firma del Cliente: [Firma] Nombre y Firma del Técnico: [Firma] Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LA JUNTA DE LA TAPA DE PUNTERÍAS PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE, PROTEGER LAS BUJÍAS Y PREVENIR DAÑOS GRAVES POR FALTA DE LUBRICACIÓN EN EL MOTOR

EVIDENCIAS

SAP 70022200

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102034

Reparación

REEMPLAZO DE TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR

KAUFMANN

Ubicación: 4837

Site: PUNTO A PUNTO T2

Cliente: POZA RICA

No. de Orden: KALF 4446

Fecha: 23/06/2025

Código QR: VHSA-0344

Tipo de Servicio: CORRECTIVO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN

Cda. La Jencia José María Pino Suárez 8602a

Valle Hermoso Tabasco México

Tel: 993267560 Mail: asesoria@kaufmann.mx

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

CONTACARGAS TOYOTA MODELO BF050 S.10405 ECO 70022200

FALLA REPORTADA

SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION

RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE

DIRECCION, REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS

Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION
1.000000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION DERECHO
1.000000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO
1.000000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION DERECHO
2.000000	PIEZA PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
1.000000	PIEZA PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
4.000000	PIEZA BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
8.000000	PIEZA ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION
1.000000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA
2.000000	PIEZA SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION
1.000000	PIEZA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS
1.000000	PIEZA TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR
2.000000	PIEZA REFACCION CABLES PARA BATERIA
2.000000	PIEZA REFACCION TERMINAL PARA BATERIA
1.000000	PIEZA BATERIA LITHIUM 47-550
2.000000	PIEZA BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE
	EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA,
	BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO
	CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE
	SISTEMAS DE DIRECCION

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/06/2026

Horómetro: 11928.3

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL TAPÓN DE LLENADO DE ACEITE DEL MOTOR PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE, IMPEDIR LA ENTRADA DE SUCIEDAD Y MANTENER LA PRESIÓN ADECUADA EN EL SISTEMA

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102034

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE REFACCION CABLES PARA BATERÍA

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN S.A. Cde. La Jasso - José María Pino Suárez Viduarroes Tabasco - México 68029 Tel. 9633570590 Mail: administracion@kaufmann.mx	
cación:	4637	No. de Orden:	KAUF 4446
rate:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	23/04/2026
cliente:		Código GR:	WHA-0344
cación:	POZA RICA	Tipo de Servicio:	CORRECTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8F650 S 10405 ECG 70022200			
DETALLE DE LOS DAÑOS			
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA REPARACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION ELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA. BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION. REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO	
1.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
4.000000	PIEZA	BUJE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	VARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION	
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
1.000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	JUNTA DE TAPA DE PUERTERIAS	
1.000000	PIEZA	TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR	
1.000000	PIEZA	REFACCION CABLES PARA BATERIA	
2.000000	PIEZA	REFACCION TERMINAL PARA BATERIA	
1.000000	PIEZA	BATERIA LTH L-47-550	
1.000000	PIEZA	BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA REPARACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION ELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUJA. BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA. TERMINAL. JUNTA DE TAPA DE PUERTERIAS. REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION.	
OBSERVACIONES			
OK			
Fecha del Servicio: 23/07/2026		Horometro: 77928.2	
Nombre y Firma del Cliente: <i>[Firma]</i>		Nombre y Firma del Auxiliar: <i>[Firma]</i>	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LOS CABLES DE LA BATERÍA PARA EVITAR CAÍDAS DE VOLTAJE, CORROSIÓN INTERNA OCULTA Y FALLAS DE ENCENDIDO.



EVIDENCIAS

SAP

70022200

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102034

Reparación

REEMPLAZO DE REFACCION TERMINAL PARA BATERÍA

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jencia José María Pino Suárez 8602a
Villahermosa Tabasco México
Tel: 993307560 Mail: atendimento@kaufmann.mx

Ubicación: 4837
Veh: PUNTO A PUNTO T2
Cilindración: POZA RICA

No. de Orden: KALF 4446
Fecha: 23/04/2025
Código QR: VHSA-0344
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA MODELO BF050 S. 10405 ECO 70022200



FALLA REPORTADA
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION
RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE
DIRECCION, REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS

Unidad	Defectiva
1.0000000	PIEZA KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION
1.0000000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION DERECHO
1.0000000	PIEZA PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO
1.0000000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION DERECHO
2.0000000	PIEZA PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
1.0000000	PIEZA BUJUE DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION
4.0000000	PIEZA ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION
1.0000000	PIEZA TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA
2.0000000	PIEZA SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION
1.0000000	PIEZA JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS
1.0000000	PIEZA TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR
2.0000000	PIEZA REFACCION CABLES PARA BATERIA
2.0000000	PIEZA REFACCION TERMINAL PARA BATERIA
1.0000000	PIEZA BATERIA LTH L47-550
2.0000000	PIEZA BUJUE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION
1.0000000	SERVICIO SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION RELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.
1.0000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION.

OBSERVACIONES

Fecha del Servicio: 23/04/2025 Hora de Inicio: 11:29:23

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]* Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA CAMBIAR LA TERMINAL DE LA BATERÍA CUANDO PRESENTA CORROSIÓN SEVERA, DESGASTE FÍSICO, PARA ASEGURAR EL FLUJO CORRECTO DE CORRIENTE, EVITAR FALLAS AL ENCENDER Y PREVENIR DAÑOS MAYORES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket


102034

SAP

70022200

Reparación

REEMPLAZO DE BATERIA LTH L-47-550

KAUFMANN		SERVICIO DE REPARACIÓN	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jencia José María Pino Suárez 8802a Villahermosa Tabasco México Tel. 993327550 Mail: administracion@kaufmann.mx		No. de Orden: KAUF 4446 Fecha: 23/06/2024 Codigo QR: VHSA-0344 Tipo de Servicio: CORRECTIVO	
Lugar: 4837 Veh: PUNTO A PUNTO T2 Cilante: POZA RICA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS TOYOTA MODELO 8FG50 S. 10405 ECO 70022200			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION ELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION. REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	KIT DE BALEROS DE PERNO REY DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION DERECHO	
1.000000	PIEZA	PERNO REY DE DIRECCION IZQUIERDO	
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION DERECHO	
2.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
4.000000	PIEZA	BUJES DE PERNO DE TERMINAL DE DIRECCION	
8.000000	PIEZA	ARANDELA DE AJUSTE DE TERMINAL DIRECCION	
1.000000	PIEZA	TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA	
2.000000	PIEZA	SOPORTE SUPERIOR DE PERNO DE DIRECCION	
1.000000	PIEZA	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	
1.000000	PIEZA	TAPON DE LLENADO DE ACEITE DE MOTOR	
2.000000	PIEZA	REFACCION CABLES PARA BATERIA	
2.000000	PIEZA	REFACCION TERMINAL PARA BATERIA	
1.000000	PIEZA	BATERIA LTH L-47-550	
2.000000	PIEZA	BUJE DE SOPORTE DE EJE DE DIRECCION	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RECTIFICACION DE DAÑO EN ESTRUCTURA DE EJE DE DIRECCION ELLENANDO Y RECTIFICANDO BUJES PARA BALEROS DE AGUA, BALEROS DE CARGA Y PERNO REY DE DIRECCION.	
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLAS GENERALES DE MONTACARGAS REEMPLAZANDO CABLES DE BATERIA, TERMINALES, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, REPARACION DE SISTEMAS DE DIRECCION	
OBSERVACIONES			
			
Fecha del Servicio: 23/06/2024		Horómetro: 11928.3	
Nombre y Firma del Cliente: 		Nombre y Firma del Auxiliar: 	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA BATERÍA CUANDO EL ACUMULADOR CUMPLE SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO DE 3 A 4 AÑOS, PRESENTA FALLAS QUÍMICAS INTERNAS O MUESTRA SEÑALES FÍSICAS DE DESGASTE QUE IMPIDEN EL ENCENDIDO CONFIABLE DEL MOTOR

