

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

102040

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE 3 JOYSTICKS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO

Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Carretera a Tepic, Jalisco, México
Calle 1a. Zona Industrial, Tepic, Jalisco
C.P. 48000
Tel: 411 303 8828
Mail: atendimento@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: OT 10100
Empresa: CONCRETO
Solicitante: CONCRETO

Nº de cotización: 10100
Fecha: 10/07/2026
Código QR: 10100
Tipo de servicio: REPARACIÓN

DATOS DEL EQUIPO

Marca: HYDRA
Modelo: 10100
Serie: 10100

Nº económica / Ubicación: 10100
Capacidad: 10100
Horómetro / Km: 10100

FALLA REPORTADA

1 REEMPLAZO DE 3 JOYSTICKS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

SE REEMPLAZA 3 JOYSTICKS POR DAÑADOS EN FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO DEL EQUIPO

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

20 DIA 07 MES 2026

TECNICO

AUXILIAR

NOMBRE RAFAEL ROSAS DIAZ

FIRMA [Firma]



JOYSTICK' S
DAÑADOS



REEMPLAZO DE
JOYSTICK' S

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO