

EVIDENCIAS

SAP

70023366

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

KAUFMANN		CONCEPTOS Y SERVICIOS KAUFMANN	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel.: 9933570560 Mail: atencion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUDE; REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40 AM			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cita: La Jaula José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: atencion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0246		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40:00			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA EVITAR DAÑOS GRAVES POR CONTAMINACIÓN, PROTEGER PIEZAS CLAVE COMO BOMBAS Y VÁLVULAS, Y MANTENER LA EFICIENCIA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

SAP

70023366

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO Y
REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO

KAUFMANN		CONTACTO DEL TÉCNICO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cita: La Jaula José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México	
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	Pieza: PIEZA	Descripción:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO			
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 28/07/2026		Hora de Inicio: 7:400.7	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DEL TANQUE HIDRÁULICO Y EL FILTRO DE RETORNO PARA EVITAR DAÑOS MAYORES, PROTEGER LAS BOMBAS Y MANTENER EL ACEITE LIMPIO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		CONDICIONES DE SERVICIO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jague - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	Pieza: PIEZA	Descripción:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO			
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40:00			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

KAUFMANN DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaula José María Pino Suárez 86029
Villahermosa Tabasco México
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4645
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: POZA RICA

No. de Orden: KAUF 4424
Fecha: 21/04/2026
Codigo QR: VMSA-0346
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366

FALLA REPORTADA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora del Servicio: 7:40:00

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO

KAUFMANN		CONCEPTOS Y SERVICIOS	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	PIEZA	Descripción	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 28/07/2026		Hora de Inicio: 7:40:00	
Nombre y Firma del Cliente: <i>[Firma]</i>		Nombre y Firma del Técnico: <i>[Firma]</i>	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ACEITE HIDRÁULICO PARA EVITAR EL DESGASTE PREMATURO DE LOS COMPONENTES, PREVENIR FUGAS POR DAÑO EN LOS SELLOS Y ASEGURAR UNA TRANSFERENCIA DE FUERZA EFICIENTE



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN		CONCEPTOS Y SERVICIOS	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 28/07/2026		Hora de Inicio: 7:40:00	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL

KAUFMANN		CONCEPTOS Y SERVICIOS KAUFMANN	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazca José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México	
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRILLO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40 AM			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217


SAP

70023366

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0246		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Cantidad	Pieza	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
Fecha del Servicio: 28/07/2026		Hora de Inicio: 7:40:00	
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217


SAP

70023366

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		CONCEPTOS Y SERVICIOS KAUFMANN	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jaula José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0346		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
PARTE	PIEZA	DESCRIPCION	
1.000000		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de Inicio: 7:40 AM			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Asesor:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

SAP

70023366

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jague José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0246		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Quantidad: 1.000000	Unidad: PIEZA	Descripción:	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, PAROS CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO			
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40:00			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA

EVIDENCIAS

SAP

70023366

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

102217

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

KAUFMANN		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cita: La Jaula José María Pino Suárez 86029 Villahermosa Tabasco México		Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Colización: 4645	No. de Orden: KAUF 4424		
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 21/04/2026		
Solicitante:	Código QR: VMSA-0246		
Ubicación: POZA RICA	Tipo de Servicio: PREVENTIVO		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T ECO 70023366			
FALLA REPORTADA:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS			
Parámetro	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO SUCCION REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO RETORNO REEMPLAZO DE FILTRO DE TANQUE HIDRAULICO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRIO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OBSERVACIONES			
FECHA DEL SERVICIO: 28/07/2026 Hora de inicio: 7:40 AM			
Nombre y Firma del Cliente:		Nombre y Firma del Técnico:	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA