

EVIDENCIAS

SAP

70023368

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS

KAUFMANN		CARDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazul - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4653	No. de Orden:	KAUF 4452
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	24/06/2025
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0367
Ubicación:	TUXPAN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y005568 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAMOTOCICLISTAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio:	30/07/2026	Horómetro:	7216.5
Victorio Hdz			
Luis Mendez			



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4653	No. de Orden:	KAUF 4452
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	24/04/2025
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0367
Ubicación:	TUXPAN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FAVLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio:	30/07/2026	Horómetro:	7216.5
Victorio Hdz			
Luis Mendon			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL FILTRO DE AIRE PARA PROTEGER EL MOTOR CONTRA EL DESGASTE INTERNO, ASEGURAR UNA MEZCLA DE COMBUSTIBLE CORRECTA Y MANTENER LA POTENCIA ÓPTIMA DEL EQUIPO



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/06/2026
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFRONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026		Horómetro: 7216.5	
Victorio Hdz		Luis Mendon	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DEL JUEGO DE CABLES DE BUJÍA PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, RESTAURAR LA POTENCIA DEL MOTOR Y MEJORAR EL CONSUMO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

REEMPLAZO DE BUJIAS

KAUFMANN		CARDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazira - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/04/2025
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	Unidad: PIEZA	Descripción:	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFRIGOLILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO			
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026	Horómetro: 7216.5		
Victorio Hdz			
Luis Mendon			

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE BUJÍAS PARA EVITAR FALLAS DE ENCENDIDO, MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MOTOR Y REDUCIR EL GASTO EXCESIVO DE GASOLINA



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/06/2026
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BÚJAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISIÓN GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFRIGOLILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026		Horómetro: 7216.5	
Victorino Hdz		Luis Mendon	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO PREVENTIVO DE LA BANDA DEL ALTERNADOR PARA EVITAR EL DESGASTE DEL HULE, LA PÉRDIDA DE CARGA EN LA BATERÍA Y FALLAS GRAVES EN SISTEMAS CLAVE COMO LA DIRECCIÓN O EL ENFRIAMIENTO DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

KAUFMANN		ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jirafa - José María Pino Suárez	
Villahermosa Tabasco México 86029		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/06/2026
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BÚJAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FANOS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio	30/07/2026		Horómetro: 7216.5
Victorino Hdz		Luis Mendon	

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR EL ANTICONGELANTE PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE PROPIEDADES TÉRMICAS, PREVENIR LA CORROSIÓN INTERNA Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986


SAP

70023368

Reparación

LUBRICADO DE CADENAS DEL MASTIL

KAUFMANN		CARDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jirasa - José María Pino Suárez Villahermosa Tabasco México 86029 Tel: 9933570569 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/04/2025
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00568 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	Unidad: PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJIA DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO LAVADO LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026	Horómetro: 7216.5		
Victorino Hdz			
Luis Mendez			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS CADENAS DEL MÁSTIL (COMO LAS DE UN MONTACARGAS) PARA REDUCIR LA FRICCIÓN, EVITAR EL DESGASTE PREMATURO Y PREVENIR LA OXIDACIÓN

EVIDENCIAS

SAP

70023368

Tipo

PREVENTIVO


Ticket

101986

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		CARDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jazca - José María Pino Suárez Villahermosa - Tabasco - México 86029 Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx			
Cotización: 4653	Cliente: PUNTO A PUNTO T2	No. de Orden: KAUF 4452	Fecha: 24/04/2025
Solicitante:	Ubicación: TUXPAN	Código QR: VHSA-0367	Tipo de Servicio: PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00566 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad: 1.000000	Unidad: PIEZA	Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJOS DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO EN SU CASO CALIBRACION NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAHERRILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026	Horómetro: 7216.5		
Victorino Hdz		Luis Mendez	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

SAP

70023368

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

ORDEN DE TRABAJO		
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Cda. La Jauca - José María Pino Suárez Visiatermos Telemex México 86029 Tel: 9933570500 Mail: administracion@kaufmann.mx		
Cotización: 4653 Cliente: PUNTO A PUNTO 2 Ubicación: TUXPAN	No. de Orden: KAUF 4453 Fecha: 24/JUL/2026 Código QR: VHSA-0367 Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO		
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-02 S TK0391100566 ECO 70023368		
FALLA REPORTADA		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUDE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARGO PORTAORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO
OK		
OBSERVACIONES		
Fecha del Servicio:	30/07/2026	Horómetro: 7246.5  Víctor Hugo



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023368

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		CARDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN		Cda. La Jazul - José María Pino Suárez	
Villahermosa - Tabasco - México		Tel. 9933570569 - Mail: administracion@kaufmann.mx	
Cotización:	4653	No. de Orden:	KAUF 4452
Cliente:	PUNTO A PUNTO T2	Fecha:	24/04/2025
Solicitante:		Código QR:	VHSA-0367
Ubicación:	TUXPAN	Tipo de Servicio:	PREVENTIVO
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00568 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJOS DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFRONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio	30/07/2026	Horómetro:	7216.5
Victorio Hdz			
Luis Mendez			



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.

EVIDENCIAS

SAP

70023368

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

101986

Reparación

SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO EN GENERAL

KAUFMANN		CARDENIO TRABAJO	
Cotización: 4653		DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	
Cliente: PUNTO A PUNTO T2		Cda. La Jazca - José María Pino Suárez	
Solicitante:		Villahermosa Tlaxcala México 86029	
Ubicación: TUXPAN		Tel: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx	
No. de Orden: KAUF 4452		Fecha: 24/04/2025	
Codigo QR: VHSA-0367		Tipo de Servicio: PREVENTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO			
MONTACARGAS LINDE MODELO H20T-Q2 S.TKX381Y00556 ECO 70023368			
FALLA REPORTADA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.000000	PIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HORAS, INCLUYE: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE REEMPLAZO DE BUJOS DE CABLES DE BUJIA REEMPLAZO DE BUJIAS REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR REVISION GENERAL DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (TORRETA, CLAXON, ESPEJOS, ALARMA DE REVERSA, FAROS, CUARTOS) REVISION GENERAL DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DESCARTAR FUGAS PRUEBA DE FRENADO (EN SU CASO CALIBRACION) NIVELADO DE FLUIDOS DESMONTADO, LAVADO, LIMPIEZA A DETALLE Y LUBRICADO DE CADENAS DESMONTADO DE CARRO PORTAFRONTAL PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO	
OK			
OBSERVACIONES:			
Fecha del Servicio: 30/07/2026		Horómetro: 7216.5	
Victorio Hdz		Luis Mendon	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA EL LAVADO A DETALLE DE UN MONTACARGAS PARA PREVENIR FALLAS MECÁNICAS, EVITAR LA CORROSIÓN Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD OPERATIVA.