




Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4493	Fecha: 05/08/2026	Técnico: JUAN CARLOS
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- SE REEMPLAZA 2 ESPEJOS RETROVISORES LATERALES





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4493	Fecha: 05/08/2026	Técnico: JUAN CARLOS
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE CUARTO DE LUCES TRASERS 12V





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0121	N. Orden: 4493	Fecha: 05/08/2026	Técnico: JUAN CARLOS
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie: U005V13205V	Ubicación: TEHUANTEPEC	Horómetro: 0648HRS	Auxiliar:

- SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES LINEALES DE SEGURIDAD ROJAS

